

FOTO 1 – foto aerea identificativa immobile civ. 323 di v.le Miramare




FOTO 2 – facciate stabile civ. 323 di v.le Miramare – lato ingresso



FOTO 3 – facciate stabile civ. 323 di v.le Miramare – lato ingresso



FOTO 4 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 5 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 6 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 8 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 7 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 9 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 10 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 12 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 323 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 11 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 14 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense; fenomeni infiltrativi



FOTO 15 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 16 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 17 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense; celle frigorifero



FOTO 18 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona centrale (ingresso, area bar, cucina), dispense



FOTO 20 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona spogliatoi/servizi igienici ristorante



FOTO 19 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona spogliatoi/servizi igienici ristorante



FOTO 21 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona spogliatoi/servizi igienici ristorante



FOTO 22 – stabile civ. 323 di v.le Miramare – zona
spogliatoi/servizi igienici ristorante



FOTO 23 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante



FOTO 24 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante



FOTO 25 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante; particolare dello stato della copertura



FOTO 26 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante



FOTO 27 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante



FOTO 28 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante



FOTO 29 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona ristorante



FOTO 30 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna lato destro/giardino



FOTO 31 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna lato destro/giardino; tettoia abusiva



FOTO 32 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna lato destro/giardino; tettoia abusiva; sullo
sfondo la scala verso il primo piano



FOTO 33 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna/giardino



FOTO 34 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna/giardino



FOTO 35 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna/giardino



FOTO 36 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna/giardino



FOTO 37 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
zona esterna/giardino



FOTO 38 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Scala di salita al primo piano



FOTO 39 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: terrazza coperta



FOTO 40 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: terrazza coperta



FOTO 41 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: terrazza coperta



FOTO 43 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: terrazza coperta



FOTO 42 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: terrazza coperta



FOTO 44 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 45 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 46 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 47 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 48 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 49 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 51 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 50 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 52 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 53 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 55 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 54 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 56 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 57 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”



FOTO 59 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”; fenomeni
infiltrativi



FOTO 58 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Primo piano: entità accessoria “uso ufficio”; fenomeni
infiltrativi



FOTO 59 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Ripostigli nell'area esterna scoperta



FOTO 60 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Ripostigli nell'area esterna scoperta



FOTO 61 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Ripostigli nell'area esterna scoperta



FOTO 62 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Condizioni generali della copertura



FOTO 63 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Condizioni generali dell'immobile



FOTO 64 – stabile civ. 323 di v.le Miramare –
Condizioni generali dell'immobile

