



Foto n° 1: vista dalla strada



Foto n° 2: Ingresso dal piazzale



Foto n° 3: Corpo principale lato Ovest



Foto n° 4: Corpo principale lato Nord



Foto n° 5: Interno corpo principale



Foto n° 6: Locale corpo principale



Foto n° 7: Locale corpo principale



Foto n° 8: Stalla particella n. 88



Foto n° 9: Stalla particella n. 88 interno



Foto n° 10: Stalla particella n. 86



Foto n° 11: Portico particella n. 83



Foto n° 12: Stalla particella n. 86



Foto n° 13: corpo particella n. 82



Foto n° 14: corpo particella n. 82



Foto n° 15: Corpo particella n. 82 interno



Foto n° 16: Concimaia



Foto n° 17: Concimaia



Foto n° 18: Interno corpo 84



Foto n° 19: corpo 84 da Ovest



Foto n° 20: corpo 84 da Est



Foto n° 21: Paddock corpo 84



Foto n° 22: Tettoia corpo 84



Foto n° 23: Portico corpo 85



Foto n° 24: Ex cabina elettrica



Foto n° 25: corpo particella n. 89 sub 1



Foto n° 26: Ingresso palazzina Sub 1



Foto n° 27: Disbrigo Sub 1



Foto n° 28: Camera Sub 1



Foto n° 29: Cucina Sub 1



Foto n° 30: Soggiorno Sub 1



Foto n° 31: Vista dal piazzale Sub 2



Foto n° 32: Strada interna



Foto n° 33: Area



Foto n° 34: Area



Foto n° 35: Area



Foto n° 36: Ingresso stalla



Foto n° 37: Area



Foto n° 38: Area



Foto n° 39: Area



Foto n° 40: Area



Foto n° 41: Area



Foto n° 42: confine Ovest



Foto n° 43: Corpo da demolire box auto prefabbricato



Foto n° 44: Corpo da demolire portico in struttura metallica



Foto n° 45: Corpo da demolire portico in struttura metallica



Foto n° 46: Corpo da demolire portico