

# TRIBUNALE DI ISERNIA

Sez. Fallimentare

## Fallimento

n. 11/2011



### RAPPORTO DI VALUTAZIONE

**Macchinari ed Automezzi**

*Esperto: Geom. [REDACTED]*  
*iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Isernia al n. [REDACTED]*  
*iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Isernia*

*con studio in [REDACTED]*  
*telefono: [REDACTED] mobile: [REDACTED]*

*fax: [REDACTED]*  
*email: [REDACTED]*

## RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA

redatta dall'Esperto Geom. [REDACTED], inerente la valutazione economica di alcuni beni mobili, nell'ambito della procedura fallimentare n.11/2011 a carico di [REDACTED]

La presente relazione si articola nei seguenti paragrafi:

- 1.0 - Premessa
- 2.0 - Operazioni svolte
- 3.0 - Criteri di valutazione
- 4.0 - Descrizione e stima dei beni

\*\*\*\*\*

### **1.0 – Premessa**

Lo scrivente Geom. [REDACTED], regolarmente iscritto presso l'albo dei CTU del Tribunale di Isernia, veniva incaricato dal Curatore fallimentare dr.ssa [REDACTED], per la valutazione economica di alcuni beni mobili di seguito specificati.



### **2.0- Operazioni svolte**

Lo scrivente provvedeva, unitamente alla dr.ssa [REDACTED] previo accordi con il Custode, ad un accesso in data 06/09/2022 presso il capannone sito in Santa Maria del Molise ( IS) alla c.da Santantuono, distinto in catasto fabbricati al [REDACTED]

Durante l'accesso si procedeva alla elencazione analitica dei beni, in riscontro al verbale redatto dal Curatore fallimentare in data 11/08/2022, rilevando la tipologia, lo stato d'uso apparente, nonché fissando i beni fotograficamente.

Considerata l'assenza del furgone iveco targa [REDACTED] invitavo il sig. [REDACTED] rendere disponibile l'automezzo nonché copia dei libretti di circolazione e dei certificati di conformità dei macchinari; non ricevendo riscontro procedevo con ulteriore sollecito del 06/10/2022, al Custode sig. [REDACTED] mediante email all'indirizzo [REDACTED]

dallo stesso indicato, nel verbale redatto dal Curatore in data 11/08/2022, quale recapito dove fare pervenire le comunicazioni, tuttavia anche il sollecito restava inevaso.

Proseguivo, pertanto, l'attività peritale mediante la ricerca dei valori dei beni, attraverso indagini presso operatori del settore.

I beni oggetto della presente valutazione sono costituiti essenzialmente da macchinari per la lavorazione di infissi oltre automezzi di trasporto, la cui descrizione e valutazione è singolarmente riportata nelle n.11 schede successive, oltre tabella riepilogativa.

### **3.0 – Criteri di valutazione**

La metodologia estimativa utilizzata tiene conto, essenzialmente, del valore medio di beni usati, simili od aventi analoghe caratteristiche.

Le indagini conoscitive si sono svolte principalmente consultando gli annunci di vendita di beni simili, rinvenuti su siti di aste e vendite mobiliari, nonché presso le ditte produttrici dei beni rilevanti tuttavia alcune di esse risultano avere cessato l'attività, per cui si è fatto riferimento a ditte produttrici di beni analoghi;

sono state, altresì, prese in considerazione le condizioni del bene caratterizzate dalla età rilevabile dalle targhette identificative, le condizioni di manutenzione apparenti, la commerciabilità del bene conseguente la obsolescenza tecnologica dello stesso, l'appetibilità e la convenienza economica circa la possibilità di riutilizzo;

per alcuni beni, in particolare il forno verticale di cui alla scheda n.5, risulta rilevante il costo di smontaggio, trasporto e rimontaggio.

I macchinari e le attrezzature oggetto della valutazione comprendono i beni in apparente stato di funzionamento, sottolineando che alcuni beni erano in funzione durante gli accessi, altri, invece, non è stato possibile metterli in funzione trattandosi di apparecchiature che richiedono una preventiva manutenzione ordinaria.

I valori medi dei beni usati sono stati tratti, ove rinvenibili, da annunci di vendita (Doc.2) e indagini presso alcune ditte produttrici di macchinari/attrezzature simili o con analoghe

caratteristiche, mentre non si è potuto raffrontare i valori con la documentazione contabile della società, in quanto non messa a disposizione dalla stessa; nonostante espressa richiesta e sollecito non sono state fornite le carte di circolazione degli autoveicoli e i certificati/libretti d'uso dei macchinari.

Per le apparecchiature si è considerato, inoltre, la rispondenza ai requisiti imposti dalla "Direttiva macchine" che dal 1996 impone i requisiti essenziali di sicurezza mediante la dichiarazione di conformità CE e relativa presenza della marcatura sul macchinario oltre il libretto di uso e manutenzione.

Trattandosi di macchinari successivi risalenti perlopiù al 2002 e dotati di marcatura CE, non si ritiene prevedere oneri di adeguamento, tuttavia al momento non sono state messe a disposizione dello scrivente, le relative dichiarazioni di conformità e libretti d'uso e manutenzione, inoltre non è stato possibile verificare la piena funzionalità di tutti i beni sottoposti a stima, poiché alcuni necessitanti di preventiva manutenzione ordinaria.

Durante l'accesso, tuttavia, il sig. [REDACTED] figlio del custode sig. [REDACTED] ha riferito circa la funzionalità dei beni, ad eccezione dell'auto bmw che necessiterebbe di interventi di riparazione meccanica;

alcuni beni, si precisa, potrebbero richiedere interventi di revisione, manutenzione ordinaria e per il loro ripristino, di questo si è ovviamente tenuto conto nel determinare il valore di stima mediante un abbattimento del valore dei macchinari pari al 20%.

Si evidenzia infine che l'aspetto metodologico osservato riguarda la previsione della più probabile equivalenza tra il valore di mercato e il valore di stima.

Proprio l'inesistenza di una diretta interrelazione tra il valore di mercato ed il valore di stima e dell'assenza di uno schema di valutazione univocamente ritenuto valido per ognuno dei possibili scenari industriali ipotizzabili in quanto influenzati anche dalle richieste del mercato in merito allo specifico bene prodotto, rende oltremodo difficile e soggettiva la valutazione del valore residuo industriale.

I valori indicati sono da intendersi nello stato di fatto in cui si trovano, comprensivi dell'eventuale smontaggio, scollegamento dalla rete impiantistica e trasporto.

Tutti i valori accertati sono da intendersi al netto dell'IVA ad eccezione degli autoveicoli.

#### 4.0 - Descrizione e stima dei beni

La descrizione e valutazione è singolarmente riportata nelle n.11 schede successive, oltre tabella iniziale riepilogativa:

SCHEDE RIEPILOGATIVA			
n.	Descrizione	Scheda	Valore
1	Pompa a pressione per vernice marca Wagner Leoprad con pistola spruzzatrice Leopard e tubazione	1	€ 1.200,00
2	Mortasatrice a bedano marca Simal modello BEI/A/CNC con programmatore Simal SP 8001	2	€ 28.000,00
3	Calibratrice levigatrice Marca Viet Italia modello Challenger 211b - EL	3	€ 13.000,00
4	Spruzzatrice automatica per la verniciatura [REDACTED] modello Combo 52	4	€ 45.000,00
5	Forno verticale a vassoi per la essiccazione marca Cefla	5	€ 35.000,00
6	Pialla a filo Marca Casolin modello PF 530	6	€ 4.500,00
7	Cianfrinatrice marca Elumatec modello EP 124	7	€ 4.000,00
8	Segatrice a nastro marca Bianco modello 370 SA	8	€ 1.300,00
9	Furgone Iveco modello 35C13 con sponda elevatrice Dhollandia	9	€ 1.500,00
10	Autovettura BMW 530 d	10	€ 700,00
11	Furgone Iveco modello 35C13 con sponda elevatrice Dhollandia	11	€ 2.800,00
<b>Sommano</b>			<b>€ 137.000,00</b>
riduzione del 20% per interventi di manutenzione/ripristino			€ 27.400,00
<b>Valore residuo</b>			<b>€ 109.600,00</b>

SEGUONO SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SINGOLE MACCHINE

SCHEDA N.1



Oggetto	Pompa a pressione per vernice marca Wagner Leopard con pistola spruzzatrice Leopard e tubazione
Matricola	H0 261
Stato di conservazione	Discreto
Anno	2002
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	1.200,00 €
Note	

SCHEDA N.2



Oggetto	Mortasatrice a bedano marca Simal modello BEI/A/CNC con programmatore Simal SP 8001
Matricola	1230
Stato di conservazione	Buono
anno	2002
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	28.000,00 €
Note	

SCHEDA N.3



Oggetto	Calibratrice levigatrice Marca Viet Italia modello Challenger 211b - EL
Matricola	4607253
Stato di conservazione	Buono
Anno	2002
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	13.000,00 €
Note	

SCHEDA N.4



Oggetto	Spruzzatrice automatica per la verniciatura Marca Falcioni srl Cefla, modello Combo 52
N.serie / Matricola	90032153 / 124
Stato di conservazione	Buono
Anno	2006
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	45.000 €
Note	Non in uso da diverso tempo

SCHEDA N.5



Oggetto	Forno verticale a vassoi per la essicazione marca Cefla
Matricola	Non rinvenuta
Stato di conservazione	Buono
Anno	Non rinvenuta targhetta – anno presumibile 2006
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	35.000,00 €
Note	Non in uso da diverso tempo

SCHEDA N.6



Oggetto	Pialla a filo Marca Casolin modello PF 530
Matricola	80x40x55
Stato di conservazione	Appena sufficiente
Anno	2005
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	4.500,00 €
Note	



SCHEDA N.8



Oggetto	Segatrice a nastro marca Bianco modello 370 SA
Matricola	43001433
Stato di conservazione	Sufficiente
Anno	2001
Marcatura CE	Presente
Valore stimato	1.300,00 €
Note	

SCHEDA N.9



Oggetto	Furgone Iveco modello 35C13 con sponda elevatrice Dhollandia
Targa	CK549VL
Stato di conservazione	Sufficiente
Anno	Documentazione non fornita
km	Non rinvenibili (mancanza chiavi e batteria)
Valore stimato	1.500,00 €
Note	Non in uso da diverso tempo – revisione scaduta

SCHEDA N.10



ASTALEGALE.NET

Oggetto	Autovettura BMW 530 d
Targa	CK029VL
Stato di conservazione	sufficiente
anno	Documentazione non fornita
km	Non rinvenibili (mancanza chiavi e batteria)
Valore stimato	700,00 €
Note	Necessita di riparazioni meccaniche al motore – revisione scaduta

SCHEDA N.11	
Bene non rinvenuto durante la visita di ispezione ne messo a disposizione nonostante richiesta esplicita e sollecito.	
Oggetto	Furgone Iveco modello 35C13
Targa	CK548VL
Stato di conservazione	Appena sufficiente
anno	Documentazione non fornita
km	324484 al 20/09/2021 (data ultima revisione- fonte: Infotarga)
Valore stimato	2.800,00
Note	



Per quanto esposto il sottoscritto, nel ritenere di aver assolto l'incarico affidatogli, resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

La presente relazione si integra con i seguenti allegati:

Doc.1 – Verbali e corrispondenza;

Doc.2 – Fonti di stima.

Isernia, lì 18/11/2022

l'Esperto  
geom. [redacted]

Firmato digitalmente da

[redacted]  
O = Collegio dei Geometri di Isernia  
C = IT

**Doc.1**  
**Verbali e corrispondenza**



TRIBUNALE DI LECORNA

FALLIMENTI [REDACTED] N. 11/2011

Il sottoscritto per [REDACTED] nelle  
qualità di Esperto strutturale ha ben de  
cui e bollando a progetto, visto autorizza-  
zione del G.B. di [REDACTED] in data 06/9/22  
e è recato uniformemente ed amore l'attua-  
zione dei [REDACTED], presso i luoghi  
che sono indicati. ben mobili in Sesto  
Torre del Tevere (IS) alle Coda Sententia  
ed'attorno del capiente. Nella presenza  
del Sig. [REDACTED] proprio del Custode  
Sig. [REDACTED], sono stati riscontrati  
i ben mobili, rilevando le caratteristiche  
anche mediante documenti fotografici,  
di cui ed verbale redatto in data 21/01/2012.  
Presso i luoghi suddetti sono stati trovati  
in numero IVECO 35C13 tarpe [REDACTED],  
usate come rifiuti del Sig. [REDACTED] alle  
fratture impresse alle due Coda. Per  
presso le residenze della [REDACTED]  
[REDACTED] legge reppete delle fallite. Il  
presente per solo letto ed present [REDACTED]  
di questo alle ore 16,00 viene chiuso alle  
ore 17,10. LCS

**Roberto**

---

**Da:** [REDACTED]  
**Data:** giovedì 6 ottobre 2022 10:53  
**A:** [REDACTED]  
**Oggetto:** Fallimento [REDACTED]

Egr. sig. [REDACTED]

In qualità di Esperto nominato dalla procedura per la valutazione dei beni di cui al fallimento in oggetto, mi sono recato, in data 06/09/2022, insieme al Curatore dr.ssa [REDACTED] presso lo stabilimento in Santa Maria del Molise dove sono ubicati i beni acquisiti all'attivo fallimentare ed alla presenza del sig. [REDACTED] ha proceduto alla ispezione degli stessi; nell'elenco dei beni di cui all'attivo fallimentare non era presente il furgone Iveco targa [REDACTED], ne è stato possibile ricevere copia dei libretti di circolazione degli autoveicoli e delle certificazioni di conformità dei macchinari comprensivi dei libretti di uso e manutenzione. Considerato che ad oggi non ho ricevuto alcuna notizia in merito alle mancanze riscontrate, nonostante il sig. [REDACTED] ne fosse informato, visto i tempi brevi a disposizione per adempiere al mandato conferitomi, La invito a rendere disponibile l'automezzo indicato per la necessaria ispezione oltre la documentazione richiesta, entro cinque giorni da oggi 06/10/2022.

Cordiali saluti

geom. [REDACTED]

**Studio Tecnico Geom.** [REDACTED]

---

*Le informazioni contenute in questo messaggio o negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione all'indirizzo [REDACTED]*

06/10/2022

**Doc.2**  
**Fonti di stima**





Bidding has ended on this item. ✕

**Archived Lots** (Archived #5424870)

This Auction Uses **Proxy Bidding**.

Follow Auction Live


**CEFLA/FALCIONI "KLEENSPRAY" RECIPROCATING SPRAY SYSTEM** Ended

Kitchens & Baths By C.A.M. in Norwalk, CT has Closed.

- Add to watch list
Ask Seller a Question
Finance This Machine

◀ prev
Lot # 6
next ▶

Listing Image



Description

Open Inspection for this auction will be held on Thursday 08/13/2015 from 9am to 4pm local time. 2 Testa Place, Norwalk, CT, 06854. Contact Chris Wilmot for details or directions 203-515-3049. **IMPORTANT!** Load out dates to take place August 18th through August 27th. If item is not picked up Buyer will be responsible for storage and rigging fees- This item requires a rigger- MachineryMax recommends to contact Pedowitz Machinery Movers. Call Andy @ 203-877-7458 or 203-410-8948 or Andy@pedowitz.com. Any other questions please contact Eric Beach: eric@machinerymax.com or 704-608-9830.

- Spray gun speed m/min. 15 ÷ 150
  - Piece feed speed m/min. 1.5 ÷ 7
  - Working width 52"
  - Exhaust fan delivery rate m<sup>3</sup>/h 6500
  - 6 kw power requirement
  - (4) spray heads mounted on a carriage drive
  - Speed is electronically controlled
  - Machine has a continuous belt conveyor which allows the product sprayed on the belt to be recovered a roll of disposable paper runs on top of the conveyor belt.
  - Ventilation system with
    - Air intake section - air is drawn in to the spraying zone
    - Air exhaust section - exhaust air is removed from spraying zone and discharged into the atmosphere after being cleaned
  - Free standing operator/electrical control cabinet
  - Side lift up access doors
- Please see Video!

Winning Bid: \$40,450.00 USD	Sold
98 Bid(s) <b>Reserve Price Met</b>	<a href="#">View Bid History</a>
High Bidder: m****n	



## Piallatrici a filo usata in vendita

Che cosa stai cercando?

Cerca

Ordina per

Mostra filtri

Rimuovere tutti i filtri

Macchine per la lavorazione del legno

Pialle

Piallatrici a filo



30

Pialla a superficie  
FILO SCM f520

7.750 €

Asta finita

Fai un'offerta ora

Vendita: Italia

432 ore

2022 Nuovo

AREA DI LAVORO: Larghezza di lavoro: 520 mm Lunghezza della lama: 2.720 mm Dimensioni del piano regolabile: 190 x 1.200 mm Velocità del mandrino: 5.000 giri/min Diametro dell'albero: 120 mm Spessore del truciolo: max. 6 mm Uscita di aspirazione della segatura: 1125 mm  
GENERALE: Peso della macchina: circa 750 kg Potenza del motore: 5,0 kW ATTREZZATURE/ACCESSORI: Regolazione elettrica del piano di lavoro - Piani inclinati - Visualizzazione dello spessore del chip - Isolamento acustico s.p.



39

Pialla  
FIMAL PF530N

6.740 €

Prezzo fissa IVA inclusa

Compra diretta

Troppo tardi! Venduto il 26 set 2022 alle 13:38 ore.

Lubuskie, Polonia

1150 ore

2022 Nuovo

AREA DI LAVORO: Larghezza di lavoro: 530 mm Lunghezza dei piani di lavoro: 3.000 mm Lunghezza del piano di lavoro in entrata: 1.600 mm Dimensioni della coccia regolabile ad angolo: 175 x 1.500 mm Giri del mandrino: 5.000 giri/min Spessore del truciolo: max 8 mm  
GENERALE: Peso della macchina: circa 700 kg Potenza del motore: 4,0 kW ATTREZZATURE/ACCESSORI: Regolazione manuale del piano di lavoro - Visualizzazione dello spessore del chip - Isolamento acustico a pettine sull'albero...



39

Pialla  
FIMAL PF530N

5.500 €

Asta finita

Fai un'offerta ora

Lubuskie, Polonia

1150 ore

2022 Nuovo

AREA DI LAVORO: Larghezza di lavoro: 530 mm Lunghezza dei piani di lavoro: 3.000 mm Lunghezza del piano di lavoro in entrata: 1.600 mm Dimensioni della coccia regolabile ad angolo: 175 x 1.500 mm Giri del mandrino: 5.000 giri/min Spessore del truciolo: max: 8 mm  
GENERALE: Peso della macchina: circa 700 kg Potenza del motore: 4,0 kW ATTREZZATURE/ACCESSORI: Regolazione manuale del piano di lavoro - Visualizzazione dello spessore del chip - Isolamento acustico a pettine sull'albero - F...



1



Home



Cerca

Inserisci

Entra

Registrati

bianco-370-sa

Attrezzature di lavoro

Tutta Italia




Keej.it / Attrezzature di lavoro / bianco-370-sa / 3,048 Annunci

**Bianco-370-sa in vendita in Lavoro e servizi a Tutta Italia**


**TRONCATRICE A NASTRO PER METALLI**  
3,350€

Vendo troncatrice Bianco 370 SA rimessa a nuovo PREZZO TRATTABILE...  
27 Oct 2020 - Cartoceto (Pesaro e Urbino)

**SEGATRICE SEGA BIANCO 370 SA SEMIAUTOMATICA**  
2,400€

Vendesi seghetto semiautomatico Bianco 370 SA, completo di rulliera di carico mt. 3,90 ca. Caratteristiche dal sito del produttore: Segatrice a nastro semiautomatica dotata di arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita...  
05 Mar 2022 - Orbassano (Torino)



**SEGATRICE A NASTRO BIANCO 370 SA DS MS**  
3,800€

Segatrice a nastro Bianco 370 sa ds ms Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx Macchinario conforme normative CE Funzionante visionabile cod 21220...  
29 Jun 2021 - Milano (Milano)



**SEGA A NASTRO BIANCO MODELLO 370, ANNO 2008**  
1€

Sega a nastro Bianco Modello 370, anno 2008...  
18 Oct 2021 - Terni (Terni)




**SEGA A NASTRO BIANCO MODELLO 370, ANNO 2008**  
1€

Sega a nastro Bianco Modello 370, anno 2008...  
24 Aug 2021 - Terni (Terni)



**SEGATRICE AUTOMATICA BIANCO 370 A CNC**  
1€

Segatrice AUTOMATICA BIANCO 370 A CNC macchina REVISIONATA funzionamento IDRAULICO taglio inclinato 60 gradi modalità di lavoro: SEMIAUTOMATICO AUTOMATICO macchina con CONTROLLO CNC impostazione lunghezza dei pezzi da tagl...  
31 Jul 2021 - Frontone (Pesaro e Urbino)



**SEGHETTO AUTOMATICO BIANCO 370A**  
4,500€

Come da titolo vendo a Cerveteri Seghetto Bianco modello 370 A in ottime condizioni generali Prezzo indicato iva esclusa Possibilità di prova in sede...  
08 Mar 2022 - Cerveteri (Roma)

Cosa cerchi?

Vespa, Cucina, Bilocale

Ricerca

## Cianfrinatrice per angoli EP 124 - Colle Umberto (Treviso)

3.200 €

18-02-2018

Ad\_ID: **G6xR4N0b**

135 times

Colle Umberto (Treviso)

+393\*\*\*\*\* Mostra numero

 ASTALEGALE.NET



No image available



CARBURANTE +HP +TRASMISSIONE +GEOGRAFICA -

NAZIONE, REGIONE O PROVINCIA

-  ITALY+  CAMPANIA 2Applica Filtri +Ordina per: RILEVANZA vFILTRA RISULTATI v

Trovate 4 offerte

in 0.01 secs « 1 »**IVECO DAILY** [redacted]

Anno: 2004

KM: 280000 KM

CARBURANTE: Diesel

STATO VEICOLO: Usato

Veicoli commerciali &gt; Furgone &gt; Furgone

IVECO DA [redacted] 2004 2.8 DIESEL 130CV / FURGONE PASSO E TETTO MEDIO...

PREZZO DI VENDITA

5.900 €

DETTAGLI »

**IVECO DAILY 35C13**

Anno: 2004

KM: 385999 KM

CARBURANTE: Diesel

STATO VEICOLO: Usato

Veicoli commerciali &gt; Furgone &gt; Furgone

IVECO DAILY 35c13 2.8hpi 130cv RG Furgone ANNO 02.01.2004 Km 386.000 -PREZZO + IVA; -PASSO 3950 (super...

PREZZO DI VENDITA

6.300 €

DETTAGLI »

**IVECO DAILY 35C13**

Anno: 2005

KM: 217053 KM

CARBURANTE: Diesel

STATO VEICOLO: Usato

Veicoli commerciali &gt; Furgone &gt; Furgone

== Information in English == = Additional options and accessories = Interior - Electric mirror control ...



4.950 €

DETTAGLI »

**IVECO DAILY 35C13**

Anno: 2002

KM: 234571 KM

CARBURANTE: Diesel

STATO VEICOLO: Usato

Veicoli commerciali &gt; Furgone &gt; Furgone

== Information in English == = Additional options and accessories = - Headlight type: halogen - Number ...



PREZZO DI VENDITA

3.950 €

DETTAGLI »

ASTALEGALE.NET

« 1 »

**MODELLI TOP**

IVECO	DAILY EUROCARGO	STRALIS EUROTECH
DAF	XF LF	CF
MAN	TGA TGL	TGX
SCANIA	R	P
MERCEDES-BENZ	ACTROS SPRINTER	VITO ATEGO
RENAULT	PREMIUM MIDLUM	MASTER TRAFIC
VOLVO	FH FM	FL
FIAT		

[Bidding Area,  
Specs & Photos](#)
[Removal / Key Info /  
Auction Specific Terms](#)
[How Do I Bid? /  
Bidding Tutorial](#)
[Bidding and  
Site FAQs](#)
[Buyer's Premium: 10%](#)

**(Lot 1A) Cefla / Falcioni Kleenspray 1200  
Automatic Feed Through Reciprocating  
Spraying System Spray Booth (2006)**

Bid Status:

**(Reserve Met!)**

Online Bidding is closed for this auction.

Current High Bid (USD):

**52,000**




[View All Specs and Photos](#)

[Click on photo\(s\) to enlarge:](#)

**Auctioneer's Note: A Rare Offering of a Late Model Automatic Reciprocating Spraying System. This Unit is Very Hard to Find on the Used Market! Don't Delay Bid Today!**

**New in 2006  
Approximately \$160,000 New**

**The Cefla / Falcioni Kleenspray 12 System is a Reciprocating Spraying System with Paper Belt Overspray Collection. A Continuous Belt Conveyor System, Combined with Disposable Paper Promotes a Self Cleaning Machine and Reduces Clean Up and Service**



[✉ Email This Lot To A Friend](#)

COPYRIGHT © INDUSTRIAL RECOVERY SERVICE, INC. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. All Rights Reserved. [01]

## Levigatrice a nastro larga Viet S3 221TM

Prezzo fisso IVA esclusa  
12.500 €

Controfferta

Anno di produzione  
2005

Condizione  
Usata

Ubicazione  
Åkervägen 18, 69632 Askersund, SE



🔍 15

📍 Mostra mappa

### DATI MACCHINA

**Tipo di macchina:**

Levigatrice a nastro larga

**Produttore:**

Viet

**Modello:**

S3 221TM

**Anno di produzione:**

2005

**Condizione:**

come nuova (usata)

### PREZZO E POSIZIONE



## Pompa a pistone Airless Wagner Leopard 35-70



numero articolo: 9076780

Numero Produttore: 2335182

categoria: Pompe ad aria compressa (pompe-ad-aria-compressa)

Pompa a pistone Airless Wagner Leopard 35-70 - 2335182

Mostra la descrizione

**LORDO**  
4695,74 €

**NETTO**  
3946,00 €

incl. 19% IVA, più spedizione (costi-di-spedizione) (Spedition)

⊙ In stock (Consegna entro ca. 4 - 5 Giorni lavorativi )

## descrizione

### Pompa a pistone Airless Wagner Leopard 35-70

#### Dati tecnici:

- Rapporto di trasmissione: 35:1
- Massima pressione dell'aria in entrata: 7,1 bar
- Pressione massima di lavoro: 250 bar
- Flusso di volume per doppio colpo: 70 cm<sup>3</sup>.
- Velocità massima: 60 DH/min
- Flusso massimo: 4,2 l/min
- Consumo d'aria a 6 bar per doppio colpo : 18,6 nl

#### Caratteristiche della macchina:

- IceBraker Leopard 35:70 PE/TG pompa a pistone ad altra pressione: supporto 6".
- Tubo di aspirazione DN25-SSt cpl. con filtro di aspirazione
- IceBreaker HD Filter DN10-PN270-SSt con valvola di troppopieno e connessione di válvula de rebose e collegamento di ritorno
- 10m di tubo ad alta pressione DN6; 270 bar; 1/4" di tubo ad alta pressione
- Pistola airless AG14 con ugello di Vostra scelta

## Tags del prodotto

Prego vogliate prenotarVi per avere un'etichetta a disposizione.

► iscriversi

Cookies





## Viet Italia Challenge 221A KRR-R Wide belt sander

13,500 €

Manufacturer	<a href="#">Viet Italia</a>
Model	Challenge 221A KRR-R
Year	2002
Location	<a href="#">Spain</a>
Category	<a href="#">Sanding - Wide belt sanders</a>
Product id	P90918151

Contact the seller

[Description](#)   [Specifications](#)   [About this seller](#)

Long belt sander calibrator Viet Italia Challenge 221A KRR-R

Year 2002  
400V  
50Hz  
1820Kg

*Please note that this description may have been translated automatically. Contact us for further information. The information of this classified ad are only indicative. Exapro recommends to check the details with the seller before a purchase*

Verified clients

Dedicated agent