

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare n. 83/2021



ASTALEGALE.NET

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PIANTA CON PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA

PIANTA PIANO SEMINTERRATO






Foto n. 1: Inquadramento territoriale




Foto n. 2: Ortofotocarta con individuazione immobile



Foto n. 3: Prospetto ovest da via Dolomiti (bene non visibile perché collocato al piano S1)



Foto n. 4: Prospetto ovest con ingresso al laboratorio PT (bene non visibile perché collocato al piano S1)




Foto n. 5: Ingresso carrabile al bene da via Alpi



Foto n. 6: Ingresso da via Alpi visto dalla corte interna




Foto n. 7: Corte



Foto n. 8: Corte e parcheggio non pignorato



Foto n. 9: Prospetto sud con ingresso pedonale



Foto n. 10: Prospetto sud



Foto n. 11: Prospetto sud-est



Foto n. 12: Prospetto est ufficio 1



Foto n. 13: Prospetto est laboratorio con ingresso carrabile



Foto n. 14: Prospetto est e corte



Foto n. 15: Prospetto est



Foto n. 16: Prospetto est ed ingresso carrabile al laboratorio




Foto n. 17: Laboratorio e ingresso carrabile



Foto n. 18: Laboratorio



Foto n. 19: Laboratorio



Foto n. 20: Laboratorio



Foto n. 21: Laboratorio e vano ex-ascensore



Foto n. 22: Laboratorio



Foto n. 23: Laboratorio



Foto n. 24: Laboratorio



Foto n. 25: Laboratorio




Foto n. 26: Laboratorio



Foto n. 27: Laboratorio



Foto n. 28: Laboratorio



Foto n. 29: Laboratorio



Foto n. 30: Laboratorio



Foto n. 31: Laboratorio



Foto n. 32: Laboratorio



Foto n. 33: Laboratorio



Foto n. 34: Laboratorio



Foto n. 35: Laboratorio



Foto n. 36: Laboratorio



Foto n. 37: Laboratorio



Foto n. 38: Laboratorio



Foto n. 39: Laboratorio



Foto n. 40: Laboratorio



Foto n. 41: Esterno ufficio 3



Foto n. 42: Interno ufficio 3




Foto n. 43: Ufficio 3



Foto n. 44: Ufficio 1 – ingresso pedonale



Foto n. 45: Ufficio 3



Foto n. 46: Ufficio 3



Foto n. 47: Ufficio 2



Foto n. 48: Ufficio 2



Foto n. 49: Ufficio 2



Foto n. 50: Spogliatoio da ufficio 2



Foto n. 51: Deposito



Foto n. 52: Spogliatoio



Foto n. 53: Disimpegno verso ufficio 2



Foto n. 54: Ingresso



Foto n. 55: W.C. uomini



Foto n. 56: Bagno donne



Foto n. 57: Laboratorio dal bagno donne