

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 **Vista aerea (da google earth)**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 2
Fronte edificio



Foto n. 3
Fianco edificio



Foto n. 4
**Particolare tetto e
balcone danneggiati**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto n. 5
Ingresso PT



Foto n. 6
Camera P1



Foto n. 7
Camera P1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 8
Tinello P1



Foto n. 9
Cucina P1



Foto n. 10
Sala P1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 11
Locale su torretta P2



Foto n. 12
Servizio igienico P1



Foto n. 13
**Balcone fianco edificio
P1**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 14
**Balcone fronte edificio
P1**



Foto n. 15
Terrazza retro edificio



Foto n. 16
Corte esterna

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 17
**Magazzino su corte
esterna**



Foto n. 18
**Operazioni accesso
forzoso 8.10.2024**



Foto n. 19
**Portone dopo accesso
forzoso**