


RILIEVO DELLO STATO DI FATTO

(e confronto con le planimetrie catastali a fianco)

PIANO TERRA




manufatto abusivo
insistente su corte comune
da rimuovere

nicchia da cui dipartono
le tubazioni dell'impianto
di riscaldamento, e dove
era posizionata la caldaia.

aperture su muri maestri
posizionate in modo
differente rispetto ai grafici
di progetto

PIANO PRIMO



tramezzi
posizionati in modo
differente rispetto ai grafici
di progetto

MODULARIO
F. fig. rend. 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)


Planimetria di u.i.u. in Comune di **CONFIGNI** via **Morroni** civ.

MOD. **BN** (CEI)

LIRE
500



PIANO TERRA

h = 2,90




PIANO PRIMO

h = 2,75



08212334

ORIENTAMENTO



SCALA D. 1:100

RISERVATO ALL'UFFICIO

Compilata dal **GEOM.**
(Titolo, cognome e nome)
SPADINI MARCELLO

Dichiarazione di N.C. ☒ ☐
Ultima planimetria di variazione

Data presentazione: 17/07/1998 e Data: 15/03/2023 n. T395219 - Richiedente: PTRPRZ66C17B627B
Totale schede: 1.13 Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampato: A4(210x297) 457
n. 349 sub data 21/05/98 Firma